


AC2910



Moduł AS-i ProcessLine

ProcessLine 8DI IP69K



Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA]	500

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 8
----------------------	---------------------------

Wejścia

Liczba wejść binarnych	8; (2 x Slave)
Obwód wejść binarnych	PNP
Napięcie zasilania [V]	18...30
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA]	400
Prąd wejściowy Wysoki [mA]	6...10
Prąd wejściowy Niski [mA]	0...2
Min. poziom przełączania: sygnał wysoki [V]	11
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo	tak
Zasilanie wejść	AS-i

Wyjścia

Podłączenie	PNP
-------------	-----

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-5...70
Ochrona	IP 69K

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 50295
MTTF [lata]	212




Moduł AS-i ProcessLine

ProcessLine 8DI IP69K

klasyfikacja AS-i					
Wersja AS-i		2.1			
Dostępny tryb rozszerzonego adresowania		tak			
AS-i profil		S-0.A.E			
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	0			
AS-i_ID_kod	[hex]	A.E			
certyfikat AS-i		88901			
Bity danych	Bit danych	D0	D1	D2	D3
	Wejście	1	2	3	4
	Gniazdo	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	Pin	4	2 4	4	2 4
Dane mechaniczne					
Waga [g]		643			
Wymiary [mm]		137,3 x 80 x 137,3			
Materiał		stal kwasoodporna; PC; O-ring: EPDM			
Wyświetlacze / elementy robocze					
Wyświetlacz	działanie			LED, kolor zielony	
	Błąd			LED, kolor czerwony	
	Funkcja			LED, kolor żółty	
Akcesoria					
Akcesoria (w komplecie)		Osłona: M12, E70297			
Akcesoria (opcjonalne)		klucz dynamometryczny, E70390			
		Konektor kabla płaskiego wypierający izolację, E70454			
Uwagi					
Uwagi	Wejścia i wyjścia muszą być odizolowane galwanicznie.				
	Nie podłączać żadnego z następujących pinów do zewnętrznego potencjału:				
	I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4				
	Piny są połączone elektrycznie z przewodem AS-i.				
	Domyślne ustawienie kodów ID1: slave 1=1 / slave 2=2				
Sztuk w opakowaniu	Okrągły kabel podłączony do AS-i nie powinien być dłuższy niż 2 m.				
	1 szt.				


Połączenie elektryczne - Wejścia

Podłączenie



1	Zasilanie czujnika L+
3	Zasilanie czujnika L-
5	uziemienie robocze

Konektor: M12



Połączenie elektryczne - AS-i

1	AS-i+
2	n.c.
3	AS-i -
4	n.c.
5	uziemienie robocze

Konektor: M12

AC2910



Moduł AS-i ProcessLine

ProcessLine 8DI IP69K

