


Zestaw montażowy do czujników optycznych

MOUNTING SET OH



Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-30...60
-----------------------	------	----------

Dane mechaniczne

Waga	[g]	10,1
Materiał		ABS

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------