


Szyna montażowa



Typ	Wymiar B x H mm	Grubość materiału mm	Długość mm	Opak. m	Waga kg/100 m	
MS4141PP1000FS	41x41	2,5	1000	1	281	1122 48 1
MS4141PP3000FS	41x41	2,5	3000	3	218	1122 91 4
MS4141PP6000FS	41x41	2,5	6000	6	218,34	1122 91 6

Stal

zł/100 m

FS ocynkowane metodą Sendzimira


Szyna profilowa/montażowa z perforacją 3-stronną na całej długości, w wersji ciężkiej, z szerokością szczeliny 22 mm.

Pozostałe wykonania i odpowiednie akcesoria do systemu MS 41 są zawarte w nowym katalogu VBS.

Wartości statyczne:

A = 2,4195 cm²I_y = 5,9974 cm⁴I_z = 6,9732 cm⁴W_y = 2,91256 cm³W_z = 4,39726 cm³

Szyna montażowa



Typ	Wymiar B x H mm	Grubość materiału mm	Długość mm	Opak. m	Waga kg/100 m	
MS4141PP1000FT	41x41	2,5	1000	1	225	1122 47 9
MS4141PP3000FT	41x41	2,5	3000	3	233,34	1122 48 3
MS4141PP6000FT	41x41	2,5	6000	6	225	1122 48 7

Stal

zł/100 m

FT ocynkowane metodą ogniowo-zanurzeniową

Szyna profilowa/montażowa z perforacją 3-stronną na całej długości, w wersji ciężkiej, z szerokością szczeliny 22 mm.

Pozostałe wykonania i odpowiednie akcesoria do systemu MS 41 są zawarte w nowym katalogu VBS.

Wartości statyczne:

A = 2,4195 cm²I_y = 5,9974 cm⁴I_z = 6,9732 cm⁴W_y = 2,4875 cm³W_z = 2,8774 cm³