

EV-T2CCS-MF-M4X45 - Zestaw naprawczy



1081734

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1081734>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



CHARX connect standard, Zestaw naprawczy, Akcesoria, z wymienną obudową przodu wtyku, 5 śrub z łbem soczewkowym M4X45 z gniazdem Torx, do wymiany obudowy przodu wtyku ładowania pojazdu, CCS Typ 2, IEC 62196-3, obudowa: czarna, Do wymiany obudowy przodu wtyku nie trzeba otwierać obudowy wtyku ładowania pojazdu.

Opis produktu

Zestaw naprawczy z wymienną obudową przodu wtyku do wtyku ładowania DC pojazdu CCS typu 2

Dane handlowe

Numer artykułu	1081734
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	XWBAFD
Klucz produktu	XWBAFD
GTIN	4055626811116
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	210 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	192 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

EV-T2CCS-MF-M4X45 - Zestaw naprawczy



1081734

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1081734>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Do wymiany obudowy przodu wtyku nie trzeba otwierać obudowy wtyku ładowania pojazdu.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Zestaw naprawczy
Rodzina produktów	CHARX connect standard
Zastosowanie	do wymiany obudowy przodu wtyku ładowania pojazdu
Wykonanie	Akcesoria
Wypożyczenie	z wymienną obudową przodu wtyku
	5 śrub z łbem soczewkowym M4X45 z gniazdem Torx
Technologia	Combined Charging System
Standard ładowania	CCS Typ 2
Tryb ładowania	Tryb 4

Dane materiału

Kolor (Obudowa)	czarny (9005)
Kolor (Uchwyt)	szary (7042)
Kolor (Przód wtyku)	czarny (9005)
Kolor (Osłona)	czarny (9005)
Kolor (Kabel)	czarny (9005)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C

Normy i przepisy

Normy

Normy/przepisy	IEC 62196-3
----------------	-------------

EV-T2CCS-MF-M4X45 - Zestaw naprawczy



1081734

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1081734>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144792
ECLASS-12.0	27144792
ECLASS-13.0	27144792

ETIM

ETIM 8.0	EC002884
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

EV-T2CCS-MF-M4X45 - Zestaw naprawczy



1081734

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1081734>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl