




AC 063

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ

im. Józefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2765/2016

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Beghelli-Polska Sp. z o.o.

ul. Podmiejska 95

44-207 Rybnik

stwierdza, że wyrób:

**Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu MODULO EMERGENZA
ACCIAIO**

Odmiany oprawy zostały podane na 2 stronie niniejszego świadectwa dopuszczenia

produkowany przez:

Beghelli S.p.A,

Via Mozzeghine 13/15, Località Monteveglio

40053 VALSAMOGGIA (Bologna), Włochy

w zakładzie produkcyjnym:

Beghelli S.p.A,

Via Mozzeghine 13/15, Località Monteveglio

40053 VALSAMOGGIA (Bologna), Włochy

spełnia wymagania:

**pkt. 13.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia
oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów
do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem
zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 3553/2015 z dnia 08.12.2015 r.
2. Sprawozdanie z badań nr AI15A0371787-01 z dnia 25.05.2015 r. wykonanych w laboratorium IMQ S.p.A.
i sprawozdanie z badań nr 1882/BA/16 z dnia 14.10.2016 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji
Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA) CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych
w umowie nr 2765/DC/CNBOP-PIB/2016.

Okres ważności świadectwa:

od **07.11.2016 r.**

do **06.11.2021 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB

Zbana
wz. Zastępca Dyrektora
ds. Certyfikacji i Dopuszczeń
bryg. dr inż. Jacek Zboina



Józefów, dnia: 7 listopada 2016 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA**Nr 2765/2016****DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB****Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu MODULO EMERGENZA ACCIAIO**

Typ	MODULO EMERGENZA ACCIAIO EcoLED (kod 20082) MODULO EMERGENZA ACCIAIO LG (kod 20085) MODULO EMERGENZA ACCIAIO LGFM (kod 20086) X - z własnym zasilaniem
Tryb pracy	0 - zasilana nieciągłe - dot. oprawy o kodzie 20082, 20085, 20086 1 - zasilana ciągle - dot. oprawy o kodzie 20085, 20086
Urządzenia	B - zawiera zdalny tryb spoczynkowy - dot. oprawy o kodzie 20085, 20086 E - z niewymienialną lampą - dot. oprawy o kodzie 20082, 20085, 20086
Znamionowy czas pracy awaryjnej	60 - 1 godzina - dot. oprawy o kodzie 20082, 20085, 20086 120 - 2 godziny - dot. oprawy o kodzie 20085, 20086 180 - 3 godziny - dot. oprawy o kodzie 20085, 20086
Znamionowe napięcie zasilania	230 V AC 50 Hz
Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym	II
Stopień zabezpieczenia przed wnikaniem pyłu, ciał stałych i wody	IP66
Źródło światła	moduł LED - 1x2W
Czas ładowania akumulatora	nie przekraczający 24 h
Sygnalizacja ładowania akumulatora	tak - dioda LED
Przystosowana do piktogramów	nie
Sposób zamocowania	nabudowywana
Powierzchnia montażowa (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	powierzchnie normalnie palne
Warunki stosowania (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	do normalnego stosowania
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne

Uwaga!

Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego typu MODULO EMERGENZA ACCIAIO EcoLED (kod 20082), MODULO EMERGENZA ACCIAIO LG (kod 20085), MODULO EMERGENZA ACCIAIO LGFM (kod 20086) dedykowane są do stosowania z oprawami z serii Acciaio Top LED oraz Acciaio Eco LED.

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002, z późn. zm.) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB

wz. Zastępcą Dyrektora
ds. Certyfikacji i Dopuszczeń
bryg. dr inż. Jacek Zboina



Józefów, dnia: 7 listopada 2016 r.