

CHARX T2CCS-MFC-M4X10 - Zestaw naprawczy



1582262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1582262>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



CHARX connect standard, Zestaw naprawczy, Akcesoria, z wymienną obudową przodu wtyku, z 5 szt. śrub z łbem płaskim M4X10-bezpiecznym Torx (IPR TORX PLUS®), 2 śruby z łbem płaskim M4x25 z zabezpieczeniem Torx, do wymiany obudowy przodu wtyku ładowania pojazdu, CCS Typ 2, obudowa: czarna, IEC 62196-3

Opis produktu

Zestaw naprawczy z wymienną obudową przodu wtyku do wtyku ładowania DC pojazdu CCS typu 2

Dane handlowe

Numer artykułu	1582262
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	XWBAFD
Klucz produktu	XWBAFD
GTIN	4067923075351
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	261,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	261,5 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

CHARX T2CCS-MFC-M4X10 - Zestaw naprawczy



1582262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1582262>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Zestaw naprawczy
Rodzina produktów	CHARX connect standard
Zastosowanie	do wymiany obudowy przodu wtyku ładowania pojazdu
Wykonanie	Akcesoria
Wposażenie	z wymienną obudową przodu wtyku
	z 5 szt. śrub z łbem płaskim M4X10-bezpiecznym Torx (IPR TORX PLUS®)
	2 śruby z łbem płaskim M4x25 z zabezpieczeniem Torx
Standard ładowania	CCS Typ 2
Tryb ładowania	Tryb 4

Dane materiału

Kolor (Obudowa)	czarny (9005)
Kolor (Uchwyt)	czarny (9005)
Kolor (Przód wtyku)	czarny (9005)
Kolor (Osłonka)	czarny (9005)
Kolor (Kabel)	czarny (9005)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 40 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C

Normy i przepisy

Normy

Normy/przepisy	IEC 62196-3
----------------	-------------

CHARX T2CCS-MFC-M4X10 - Zestaw naprawczy



1582262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1582262>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144792
ECLASS-12.0	27144792
ECLASS-13.0	27144792

ETIM

ETIM 9.0	EC002884
----------	----------

CHARX T2CCS-MFC-M4X10 - Zestaw naprawczy



1582262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1582262>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl